



# KREPMETAL

(095) 578-41-81-Viber

(096) 478-69-49

[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)



Монтаж каркаса солнечной электростанции на кровлю.  
Монтаж на плоскую кровлю с балластом.



# KREPMETAL


(095) 578-41-81-Viber  
(096) 478-69-49

[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)


## Этап 1: крепление опорного профиля на кровлю

В начале монтажа, на кровле устанавливаются блоки балласта (бетонные блоки кубической формы), в блоках балласта высверливаются отверстия, для дальнейшей установки в них распорных анкеров. После установки распорного анкера в блок балласта, на анкер с помощью комплектной гайки крепится опорный профиль.

Распорный анкер  
для бетона



Этапы монтажа опорного профиля






# KREPMETAL

(095) 578-41-81-Viber  
(096) 478-69-49

[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)

Для монтажа одного опорного профиля используются два блока балласта, на каждом из которых опорный профиль крепится двумя распорными анкерами. Опорный профиль на блоках балласта устанавливается с шагом 1300-1800 мм.








# KREPMETAL

(095) 578-41-81-Viber  
(096) 478-69-49

[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)

## Этап 2: монтаж опорных треугольников

На каждом из опорных профилей выполняется треугольный каркас, детали каркаса крепятся друг к другу с помощью винтов M10 под шестигранный ключ, винты устанавливаются в предусмотренные отверстия. Для жесткости конструкции, при установке винта устанавливается трубная проставка.







# KREPMETAL

(095) 578-41-81-Viber  
(096) 478-69-49

[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)

На крайних опорных треугольниках устанавливаются раскосы из профиля, длина профиля уточняется на монтаже.







# KREPMETAL

(095) 578-41-81-Viber  
(096) 478-69-49

[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)

### Этап 3: установка направляющего профиля

На опорные треугольник устанавливается два направляющих профиля под солнечные панели. Крепление профилей к треугольникам осуществляется винтами M10 в перфорацию.







# KREPMETAL

(095) 578-41-81-Viber  
(096) 478-69-49

[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)

При необходимости выполнить соединение направляющего профиля, используется соединитель профиля, который крепится винтами M10.







# KREPMETAL

(095) 578-41-81-Viber  
(096) 478-69-49


[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)

## Этап 4: монтаж солнечных панелей на направляющий профиль

Крепление крайних солнечных панелей выполняется с помощью деталей краевого крепления. После установки панели в элементы краевого крепления, винты крепления затягиваются, фиксируя солнечную панель.



Детали краевого крепления







# KREPMETAL


(095) 578-41-81-Viber  
(096) 478-69-49


[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)

Вторая и последующие солнечные панели соединяются с направляющим профилем и между собой с помощью деталей межмодульного крепления.



Детали межмодульного  
крепления





# KREPMETAL

(095) 578-41-81-Viber  
(096) 478-69-49

[WWW.KREPMETAL.COM.UA](http://WWW.KREPMETAL.COM.UA)

Солнечная электростанция на плоской кровле с балластом

